

Anfrage
der Abgeordneten Ronald Dittmer, Christoph de Vries, Martin Damaszek,
Peter Herkenrath und Kathrin Zühlsdorf (CDU) vom 20.02.2009
und Antwort

**Betr.: Lichtsignalanlagen an der Kreuzung Vogelhüttendeich – Hauptdeich /
Hafenrandstraße**

Seit einigen Wochen wird bei den oben benannten Lichtsignalanlagen (LSA) im Vogelhüttendeich stets nur die Signalfarbe Rot angezeigt. Um den Verkehrsfluss sicherzustellen, wurden seitlich flankierend zwei zusätzliche LSA montiert, die für die Freigabe des Verkehrs ein grünes Lichtsignal angeben.

Die Installation mehrerer LSA, die zeitgleich unterschiedliche Signalfarben anzeigen, führt zu unübersichtlichen Situationen für die Verkehrsteilnehmer. Weiterhin sind mehrere LSA unnötig, sobald die ursprünglichen LSA wieder in vollem Umfang funktionstüchtig sind.

Vor diesem Hintergrund frage ich die Verwaltung:

1. Ist eine vollständige Instandsetzung der ursprünglichen Lichtzeichenanlagen geplant?
2. Wenn ja, zu welchem Zeitpunkt soll die Instandsetzung erfolgen?
3. Wenn nein, aus welchen Gründen wird keine Instandsetzung in Betracht gezogen?

Die Behörde für Stadtentwicklung und Umwelt beantwortet die Anfrage wie aus der Anlage ersichtlich.

Anlage



Freie und Hansestadt Hamburg

Behörde für Stadtentwicklung und Umwelt

Behörde für Stadtentwicklung und Umwelt, Postfach 30 05 80, D - 20302 Hamburg

Bezirksversammlung Hamburg-Mitte
Geschäftsstelle des Vorsitzenden

Präsidialabteilung
Senats- und Parlamentsangelegenheiten
P 16
Stadthausbrücke 8
D - 20355 Hamburg
Telefon 040 - 428 40 - 2378 Zentrale - 0
Telefax 040 - 428 40 - 2016
Ansprechpartner: Thomas Schobeß
Zimmer B 236
E-Mail Thomas.Schobess@bsu.hamburg.de

Hamburg, 20.04.2009

Lichtsignalanlage an der Kreuzung Vogelhüttendeich / Hauptdeich / Hafenrandstraße – Anfrage Drucksache 19/58/09

Sehr geehrte Damen und Herren,

die Veränderungen an der Lichtsignalanlage sind aufgrund von Umleitungsführungen für die Sperrung der Reiherstiegklappbrücke notwendig geworden, in deren Zuge zusätzliche Signalgeber angebracht wurden.

Dieses vorausgeschickt, beantwortet die Behörde für Stadtentwicklung und Umwelt, Landesbetrieb für Straßen, Brücken und Gewässer die Fragen wie folgt:

Zu 1. bis 3.:

Ein Defekt der Lichtsignalanlage liegt nicht vor; eine Instandsetzung ist daher nicht erforderlich.. Um jedoch die angesprochenen Irritationen, die durch die Signalgeber verursacht werden, zu beseitigen, wird eine Anpassung der Signalisierung vorgenommen.

Die BSU bittet um Verständnis, dass dieses noch ein wenig Zeit in Anspruch nehmen wird.

Mit freundlichen Grüßen

Thomas Schobeß

